


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\h-ID\79958td.dwg		
								Werkstoff:				
				1999 Datum Name		MKP-Si-Motorkondensator MAB MKP 80/330/2						
				Bearb. 4 .OKT. Hübener								
				Gepr.								
				Norm.								
						464.079 958.TD						Blatt 1
												Bl.
01	0001/18	8.11.	Chr			Ers. f.:						Ers. d.:
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:							